CEMEX PLANTA YAQUI
POS

LF-43 Soldadura en carros de FFCC

Nombre: Jose Pablo Flores Bedoya Fecha: 3/Nov/2020

Empresa: Locomotoras San Luis Calif. 10

1._ Menciona algunos peligros que existen al realizar soldadura en carros de FFCC
Quemadas, Fuente nociva, electrocucion

2.¿ Cuál es el EPP obligatorio que debes portar?
Careta, Peto, Polainas, Guantes, mascarillas, Mangas

3. Estas son algunas capacitaciones obligatorias que el trabajador debe tener

a) ABS

B) FFCC

C) Etiquetado y Candadeo

D) Todas las anteriores

4. Enumera los pasos según corresponda

1 bloquea y delimita el área para evitar el paso de personal ajeno al trabajo

3 limpia la unidad que vas a soldar (que esté libre de grasa, oxido y herrumbre)

2 Verifica la condición segura de la máquina de Soldar cable, porta electrodos, pinza tierra etc.

4 Enciende la máquina y coloca la pinza tierra lo más cerca al área donde se realizara el trabajo y comienza a soldar

5._ Menciona algunos dispositivos adicionales

CEMEX PLANTA YAQUI

POS

LF-43 Soldadura en carros de FFCC

Nombre: Erick Francisco Castro Robles Fecha: 3/Nov/2020

Empresa: Locomotoras San Luis Calif. 10

1._ Menciona algunos peligros que existen al realizar soldadura en carros de FFCC

Electrocución

Extintores

2.¿ Cuál es el EPP obligatorio que debes portar?

Careta, guantes, mascarilla

3. Estas son algunas capacitaciones obligatorias que el trabajador debe tener

a) ABS

B) FFCC

C) Etiquetado y Candadeo

D) Todas las anteriores

4. Enumera los pasos según corresponda

1 bloquea y delimita el área para evitar el paso de personal ajeno al trabajo

3 limpia la unidad que vas a soldar (que esté libre de grasa, oxido y herrumbre)

2 Verifica la condición segura de la máquina de Soldar cable, porta electrodos, pinza tierra etc.

4 Enciende la máquina y coloca la pinza tierra lo más cerca al área donde se realizara el trabajo y comienza a soldar

5._ Menciona algunos dispositivos adicionales

Lampara

Extintores

CEMEX PLANTA YAQUI
POS

LF-43 Soldadura en carros de FFCC

Nombre: Jesus Artura Ruiz Fecha: 3 nov 2020

Empresa: Locomotoras Calif. 10

1._ Menciona algunos peligros que existen al realizar soldadura en carros de FFCC

Quemaduras, Fauna nociva

2.¿ Cuál es el EPP obligatorio que debes portar?

Careta, Peto, Guantes

3. Estas son algunas capacitaciones obligatorias que el trabajador debe tener

a) ABS

B) FFCC

C) Etiquetado y Candadeo

D) Todas las anteriores

4. Enumera los pasos según corresponda

1 bloquea y delimita el área para evitar el paso de personal ajeno al trabajo

3 limpia la unidad que vas a soldar (que esté libre de grasa, oxido y herrumbre)

2 Verifica la condición segura de la máquina de Soldar cable, porta electrodos, pinza tierra etc.

4 Enciende la máquina y coloca la pinza tierra lo más cerca al área donde se realizara el trabajo y comienza a soldar

5._ Menciona algunos dispositivos adicionales

extintores

CEMEX PLANTA YAQUI

POS

LF-43 Soldadura en carros de FFCC

Nombre: AARON RUIZ RAMIREZ Fecha: 3-NOV-2020

Empresa: LOCOMOTORAS SAN LUIS Calif. 10

1._ Menciona algunos peligros que existen al realizar soldadura en carros de FFCC

- ELECTROCUCION -FAUNA NOCIVA
- QUEMADURAS

2.¿ Cuál es el EPP obligatorio que debes portar?

GUANTES, PETO, CARETA, MANGAS

3. Estas son algunas capacitaciones obligatorias que el trabajador debe tener

a) ABS

B) FFCC

C) Etiquetado y Candadeo

D) Todas las anteriores

4. Enumera los pasos según corresponda

1 bloquea y delimita el área para evitar el paso de personal ajeno al trabajo

3 limpia la unidad que vas a soldar (que esté libre de grasa, oxido y herrumbre)

2 Verifica la condición segura de la máquina de Soldar cable, porta electrodos, pinza tierra etc.

1 Enciendo la máquina y coloca la pinza tierra lo más cerca al área donde se realizara el trabajo y comienza a soldar

5._ Menciona algunos dispositivos adicionales

-EXTINTOR
-EQUIPO DE SOLDADURA

CEMEX

CEMEX PLANTA YAQUI
POS

LF-43 Soldadura en carros de FFCC

Nombre: Alberto Olivares Fecha: 3 Nov 2020

Empresa: Locomotoras SC Calif. 10

1._ Menciona algunos peligros que existen al realizar soldadura en carros de FFCC
Fauna Nociva, Quemaduras, descarga electrica

2.¿ Cuál es el EPP obligatorio que debes portar?
Careta, Peto, mangas, Polainas

3. Estas son algunas capacitaciones obligatorias que el trabajador debe tener

a) ABS

B) FFCC

C) Etiquetado y Candadeo

D) Todas las anteriores

4. Enumera los pasos según corresponda

1 bloquea y delimita el área para evitar el paso de personal ajeno al trabajo

3 limpia la unidad que vas a soldar (que esté libre de grasa, oxido y herrumbre)

2 Verifica la condición segura de la máquina de Soldar cable, porta electrodos, pinza tierra etc.

4 Enciende la máquina y coloca la pinza tierra lo más cerca al área donde se realizara el trabajo y comienza a soldar

5._ Menciona algunos dispositivos adicionales

Extintor
Aparato p/medicion de gases

CEMEX PLANTA YAQUI

POS

LF-43 Soldadura en carros de FFCC

Nombre: Serrando D J. Fecha: 3-11-2020

Empresa: Locomotoras s.l. Calif. 10

1._ Menciona algunos peligros que existen al realizar soldadura en carros de FFCC

electrocución
Quemaduras

2.¿ Cuál es el EPP obligatorio que debes portar?

Guantes, careta, peto, mangas

3. Estas son algunas capacitaciones obligatorias que el trabajador debe tener

a) ABS

B) FFCC

C) Etiquetado y Candadeo

D) Todas las anteriores

4. Enumera los pasos según corresponda

1 bloquea y delimita el área para evitar el paso de personal ajeno al trabajo

3 limpia la unidad que vas a soldar (que esté libre de grasa, oxido y herrumbre)

2 Verifica la condición segura de la máquina de Soldar cable, porta electrodos, pinza tierra etc.

4 Enciende la máquina y coloca la pinza tierra lo más cerca al área donde se realizara el trabajo y comienza a soldar

5._ Menciona algunos dispositivos adicionales

extintor